





✓ Avaliação dos Gabiões como revestimento de canais




nage cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

# Obras de canalização de cursos de água





✓ Permeabilidade



✓ Rugosidade






Gabião

**Concreto** 


✓ Rugosidade Colchão Reno

Vazão (m³/s)	Declividade %	Velocidade média (m/s)	
15	0.50	2.51	




✓ Rugosidade Concreto

Vazão (m³/s)	Declividade %	Velocidade média (m/s)	
15	0.50	4.14	




✓ Rugosidade
Comparativo




5 Km	Vazão (m³/s)	Declividade %	Rugosidade	Velocidade média (m/s)
COLCHÃO RENO	15	0.50	0.0277	2.51
CONCRETO	15	0.50	0.013	4.14


40% da velocidade = Retardo 13 min

✓ Integração Ambiental



#### ✓ Integração Ambiental







✓ Conclusão

**PERMEABILIDADE** 

**RUGOSIDADE** 

INTEGRAÇÃO AMBIENTAL

